

---

Vorstand:

Anwesend	- Präsident	Thomas Betschart
	- Vizepräsident / Bauchef	Alphons Bürgler
	- Aktuar	Markus Krummenacher
	- Beisitzer	Oliver Keist
	- Vertreter Gebiet Rotenfluh	Gregor Achermann
Abwesend	- Vertreter OAK	Markus Bürgler
	- Kassier	Toni Pfyl

---

- Traktanden:
1. Begrüssung
  2. Protokoll der 10. Generalversammlung
  3. Jahresbericht a) des Präsidenten  
b) des Leitungswartes
  4. Genehmigung der Jahresrechnung 2016 / 2017
  5. Anträge
  6. Verschiedenes
- 

### **1. Begrüssung**

Präsident Thomas Betschart begrüsst 13 Anwesende von total 42 Mitglieder zur 11. ordentlichen Generalversammlung im Restaurant Sonnenhütte, Rickenbach. Entschuldigt haben sich als Vertreter OAK Markus Bürgler, Illgau, Kassier Toni Pfyl, Beisitzer Gregor Achermann, Hans Reichmuth, Genossame Schwyz und Rechnungsprüfer, Nils Planzer, Arthur Pfäffli, TV Oerlikon, Oechsle Bächeggen, Beatrice und Rolf Inglin, Alfred Stahel, Club Montana, Hugo Muheim, Jörg Mettler, Edith Neff, Hans Gloor, Markus & Heidi Hofmann.

Als Stimmenzähler wird Richard Schilter gewählt.

### **2. Protokoll der 10. Generalversammlung**

Das Protokoll der 10. GV vom 4. Juni 2016 konnte unter [www.tobet.ch/kgi](http://www.tobet.ch/kgi) heruntergeladen werden und wurde ohne weitere Ergänzungen und mit Dank an den ehemaligen Aktuar und jetzigen Präsident genehmigt.

### **3. a) Jahresbericht des Präsidenten**

*GV Jahresbericht des Präsidenten 2016/17 vom 8. Juni 2018*

*Mein Rückblick auf die letzten zwei Jahre fällt kurz und auch positiv aus, da keine grösseren Investitionen oder Schäden vorgekommen sind.*

*Dennoch kurz eine Zusammenfassung, was in den Jahren 2016-17 alles gelaufen ist. Zwei Vorstandssitzungen wurden abgehalten um die laufenden Geschäfte zu organisieren.*

*Markus Krummenacher und ich konnten im September 16 die Durchleitungsrechte der neuerstellten Leitungen Horat in der Lauenen und das Restaurant Gipfelstübli beim Notariat unterschreiben.*

*Im September 17 konnte die vom Kanton Schwyz in Auftrag gegebene Entwässerung oberhalb der Handgruobi abgenommen werden. Die KGI beteiligt sich jetzt an den Unterhaltskosten der Entwässerungsrinnen anteilmässig. Die Entwässerung soll die Rutschungen verhindern.*

*Thomas Betschart / 8. Juni 2018*

Der Jahresbericht des Präsidenten wird von der Versammlung mit Applaus genehmigt.

### 3. b) Jahresbericht des Leitungswartes

GV Jahresbericht des Leitungswarts 2016/17 vom 8. Juni 2018

Anfang Juni 2016 musste die Leitung vom hinteren Gründel bis Kapelle durch die Firma Senn, Brunne gespült werden, das diese beim Schacht vor dem Haus Heinzer Thomas übergelaufen war. Grund ist das minime Gefälle bis zur Kapelle.

Im Juni 16 musste auf er Passhöhe infolge Gerüchen aus den Kanalisationsschächten die Schlitzte zugeklebt werden, seither hat sich die Lage verbessert. Im August ist unterhalb der Ibergeregg ein Schacht überlaufen, der von der Firma Steinauer, Einsiedeln gespült werden musste. Im Oktober wiederholte sich das Problem und mithilfe einer Kamera wurde festgestellt, das 14.7 m unterhalb des Schachts die Leitung infolge einer Kuppe aus hartem Lebernfels ein Knick in der Leitung verursachte. Die Baufirma Bürgler AG, Illgau konnte innert kurzer Zeit eingreifen und das Leitungsstück ersetzen.

Gegen Ende der Wintersaison 2016-17 wurde festgestellt, dass gleich neben der Skipiste im Fegfeuer oberhalb der Handgruobi Kanalisationswasser zum Boden austritt. Nach der Schneeschmelze wurde die Firma Bürgler AG mit der Behebung des Schadens beauftragt. Als Ursache wurde festgestellt, das wegen der Rutschungen im Gebiet die Leitung geknickt und aufgerissen wurde und so das Abwasser an die Oberfläche ausgetreten ist. Im Oktober 17 meldete das Restaurant Passhöhe, dass aus dem Schacht auf der Parkplatz Abwasser Austritt. Durch spülen mithilfe eines hauseigenen Feuerlöschschlauch konnte die Ursache schnell gefunden werden; ein Ast von einem Meter Länge gelangte via 150 m vor der Schadstelle in den Kontrollschacht weiter bis zur nächsten engeren Kurve und verstopfte mit der Zeit die Leitung.

Jeweils Ende September wurden die Wasseruhren abgelesen und die Daten der Gemeinde Schwyz, resp. Der Wasserversorgung Ibergeregg weitergeleitet. Die total neun Pumpen sind im Juli 14 bis Juli 16 rund 740 Stunden gelaufen und haben rund 5'200 kWh Strom verbraucht.

Thomas Betschart / 8. Juni 2018

Bauchef Alfons Bürgler erläutert, dass die Leitung am Grossenboden revidiert wurde, damit das Gefälle stimmt, Fegfeuer CHF 1080.- 2018: Skiweg Mauserhütte.

Der Jahresbericht des Leitungswarts wird von der Versammlung mit Applaus genehmigt.

### 4. a) Genehmigung der Jahresrechnungen 2016 / 2017

#### Erfolgsrechnung per 31.12.2016

	Einnahmen	Ausgaben
Gebühren Versicherungen		777.80
Sitzungsgelder		281.45
Buchführung, Rechtsauskunft pauschal		500.00
Bankspesen		30.00
Unterhalt Leitungen und Strom		8'552.85
Ertrag Erweiterungen	0.00	
Entnahme Unterhaltsfonds 2016	10'142.10	
Total	10'142.10	10'142.10

#### Bilanz:

	Aktiven	Passiven
Konto Sparkasse	34'107.35	
Durchlaufkonto	0.00	
Guthaben Verrechnungssteuer	18.15	
Guthaben Verrechnungssteuer	423.10	
Aktive Rechnungsabgrenzung TA	0.00	
Baukosten Erweiterungen	62'813.90	
Durchleitungsrechte	555.55	
Vorauszahlung Genossenschafter (Erweiterungen)		92'302.40
MWST geschuldet		0.00
Passive Rechnungsabgrenzung TP		0.00
Unterhaltsfonds		5'615.65
Gewinn / Verlust	0.00	0.00
	97'918.05	97'918.05

#### 4.b) Erfolgsrechnung per 31.12.2017

	Einnahmen	Ausgaben
Gebühren Versicherungen		700.70
Sitzungsgelder		637.70
Buchführung, Rechtsauskunft pauschal		500.00
Bankspesen		24.50
Unterhalt Leitungen und Strom		2'203.40
Ertrag Erweiterungen	28'932.95	
Zuweisungen Unterhaltsfonds		28'932.95
Entnahme Unterhaltsfonds 2017	4'066.30	
Total	32'999.25	32'999.25

#### Bilanz:

	Aktiven	Passiven
Konto Sparkasse	30'238.55	
Durchlaufkonto	0.00	
Guthaben Verrechnungssteuer	18.15	
Guthaben MWST	225.60	
Aktive Rechnungsabgrenzung TA	0.00	
Baukosten Erweiterungen	0.00	
Durchleitungsrechte	0.00	
Vorauszahlung Genossenschafter (Erweiterungen)		0.00
MWST geschuldet		0.00
Passive Rechnungsabgrenzung TP		0.00
Unterhaltsfonds		30'482.30
Gewinn / Verlust	0.00	0.00
	30'482.30	30'482.30

22.5.18 /nh Pfyl Toni, Kassier

Die Rechnung wurde überprüft durch Hans Reichmuth am 23.5.2018 und zur Genehmigung empfohlen. Per 31.12.17 sind CHF 30'482.30 Aktiven. Falls der Betrag knapp wird, würde vor der nächsten GV einen Einzug vorsehen. Einstimmig genehmigt.

#### 5. Wahlen

Der Vorstand ist bereit für weitere 4 Jahre zur Verfügung zu stehen.

Einstimmig genehmigt.

Rechnungsrevisor:

Nachfolger: Arthur Pfäffli (TV Oerlikon, Lauenen); Marcel von Euw (Genossame Schwyz)

Einstimmig genehmigt

#### 6. Anträge (bis Mitte Februar 2018 sind keine Anträge eingegangen, Art. 7 Punkt 5)

Anträge sind keine eingegangen.

## **7. Verschiedenes**

Korrespondenzadressänderungen bitte melden

Schäden von Leitungen bitte melden.

Mitte Juli Abrechnung der Strom wird wieder fällig. Bitte an den Leitungswart weiterleiten.

(Ab)Wasserrechnung wird

Termin nächste GV im 2020 mit Wahlen

Ort GV: zu definieren

Schluss der Generalversammlung 19:34 Uhr

Der Protokollführer

Markus Krummenacher

Präsident	Thomas Betschart		
Leitungswart	Gründel 1	041 811 22 65	079 350 21 72
	6432 Rickenbach	thomas.betschart@sunrise.ch	

Vizepräsident	Alfons Bürgler		
Bauchef	Plätzli 5, Aufiberg	041 811 25 46	
	6432 Rickenbach	a.buergler.bau@bluewin.ch	

Aktuar	Markus Krummenacher		
Sekretariat	St. Wolfgang 9	041 781 07 81	079 406 06 66
	6331 Hünenberg	markus.krummenacher@bluewin.ch	

Kassier	AG Sportbahnen		
	Toni Pfyl		
	Postfach 509	041 811 18 01	079 232 32 33
	6431 Schwyz	toni.pfyl@mythenregion.ch	

Beisitzer	OAK Schwyz		
	Markus Bürgler		
	Postfach 449	041 818 50 60	
	6431 Schwyz	markus@buergler-dach.ch	

Beisitzer	Oliver Keist		
	Hotel Passhöhe		079 448 09 59
	8843 Oberiberg	oli.keist@kfnmail.ch	

Beisitzer	Gregor Achermann		
	Sytirain 1		079 232 32 27
	6432 Rickenbach	gregi.achermann@bolfing-ag.ch	